



Intelligent Door Solutions

Novoferm GmbH, Feineisenstr. 5, 44339 Dortmund

Documents importants

Porte sectionnelle de garage iso45 avec équipement RC2

Novoferm GmbH

Feineisenstr. 5, 44339 Dortmund

Telefon: (0231) 8299-500, Telefax: (0231) 8299-502

Info: 0800-66 86 33 76 (Novoferm)

E-Mail: vertrieb@novoferm.com

Internet: www.novoferm.com

À lire attentivement et à conserver !

Porte sectionnelle de garage iso45 Premium avec protection anti-effraction RC2

Cher client,

Vous avez reçu un paquet de ferrures à installer sur une porte sectionnelle de qualité Novoferm iso45-4 pour la rendre conforme à la classe de résistance **RC2** conformément à **DIN/TS 18194:2020-07**.

Vous trouverez dans cette lettre la plaque d'identification correspondante, qui devra être posée de manière inamovible sur le tablier à proximité directe de la plaque signalétique après le montage. Veillez à ce que l'étiquette ne soit pas enlevée par inadvertance ou ne devienne pas illisible suite à des influences extérieures ou à des nettoyages.

Veillez noter que pour être conformes à la classe de résistance **RC2** selon **DIN/TS 18194**, les portes de garage doivent impérativement remplir les conditions suivantes :

- La porte sectionnelle de garage iso45 est un modèle de la série 4 (à partir de 08/2014).
- Le tablier ne présente pas de percées comme **un portail, des variantes de hublots** (notamment une bande vitrée), **un déverrouillage d'urgence, un verrouillage de porte (serrure et poignée incluses) et une grille d'aération**.
- Une motorisation de portes de garage **Novomatic 423** ou **Novomatic 563 S** a été montée (pas NovoPort).
- La surface maximale du tablier (LHTx HHT) est de **15 m²**.
- La section supérieure est exécutée sans découpe pour cause de hauteur spéciale (pas possible : HHT 2 150 à 2 225 et 2 675).
- Les **pièces** du **paquet de ferrures RC2 DIN/TS 18194 iso45** fournies ont été montées conformément aux instructions.
- Le montage avec un kit d'huissierie isolante (version 1) n'est pas possible.
- Les dimensions de l'ouverture de l'ouvrage doivent correspondre aux dimensions hors tout de la porte. La porte doit être dimensionnée avec précision et n'offrir aucun point de prise. (WÖM (dimensions d'ouverture murale) max. = DHT (dimensions hors tout) + 10 mm sur tout le pourtour = (LHT[largeur hors tout] + 20) x (HHT [hauteur hors tout] + 10)
- **Montage uniquement derrière l'ouverture et fixation à travers les trous avant de l'huissierie** → pas d'huissierie cornière renforcée, de panneaux ni d'ancrages spéciaux
- Pas d'interrupteurs à clé

Toute divergence par rapport aux prescriptions ci-dessus entraînera l'**expiration de la** caractéristique **RC2**.

En cas de divergence, il est interdit d'apposer l'autocollant sur le tablier.

Le montage conformément aux prescriptions doit être documenté par la confirmation d'une entreprise spécialisée à conserver avec la présente lettre et la notice de montage et d'utilisation.

Bankverbindungen:
Commerzbank Duisburg
IBAN: DE74 3504 0038 0583 3942 00
BW Bank/LBBW Stuttgart
IBAN: DE37 6005 0101 7406 5023 87
Vorsitzender;

BIC: COBA DE FF XXX

BIC: SOLADEST

Novoferm GmbH
Sitz: Isselburg
Amtsgericht Coesfeld HRB 7771
UST-IdNr.: DE 811 152 143
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Rainer Schackmann,

Dipl.-Kfm. Thomas Hage; Dipl.-Ing. Dirk Gößling

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre revendeur Novoferm.

L'équipe Novoferm