



Intelligent Door Solutions

Novoferm GmbH, Feineisenstr. 5, 44339 Dortmund

## Documents importants

### Porte sectionnelle de garage iso45 avec équipement RC2

#### Novoferm GmbH

Feineisenstr. 5, 44339 Dortmund

Telefon: (0231) 8299-500, Telefax: (0231) 8299-502

Info: 0800-66 86 33 76 (Novoferm)

E-Mail: [vertrieb@novoferm.com](mailto:vertrieb@novoferm.com)

Internet: [www.novoferm.com](http://www.novoferm.com)

À lire attentivement et à conserver !

### Porte sectionnelle de garage iso45 Premium avec protection anti-effraction RC2

Vous avez reçu un paquet de ferrures à installer sur une porte sectionnelle de qualité Novoferm iso45-4 pour la rendre conforme à la classe de résistance **RC2** conformément à **DIN/TS 18194:2020-07**.

Vous trouverez dans cette lettre la plaque d'identification correspondante, qui devra être posée de manière inamovible sur le tablier à proximité directe de la plaque signalétique après le montage. Veillez à ce que l'étiquette ne soit pas enlevée par inadvertance ou ne devienne pas illisible suite à des influences extérieures ou à des nettoyages.

Veillez noter que pour être conformes à la classe de résistance **RC2** selon **DIN/TS 18194**, les portes de garage doivent impérativement remplir les conditions suivantes :

- La porte sectionnelle de garage iso45 est un modèle de la série 4 (à partir de 08/2014).
- Le tablier ne présente pas de percées comme **un portail, des variantes de hublots** (notamment une bande vitrée), **un déverrouillage d'urgence, un verrouillage de porte (serrure et poignée incluses) et une grille d'aération**.
- Une motorisation de portes de garage **Novomatic 423, Novomatic (N-443), Novomatic 563 S ou Novomatic Speed (N 573S)** a été montée (pas NovoPort).
- La surface maximale du tablier (LHTx HHT) est de **15 m<sup>2</sup>**.
- La section supérieure est exécutée sans découpe pour cause de hauteur spéciale (pas possible : HHT 2 150 à 2 225 et 2 675).
- Les **pièces du paquet de ferrures RC2 DIN/TS 18194 iso45** fournies ont été montées conformément aux instructions.
- Le montage avec kit d'huissierie thermique possible uniquement à partir de la version 2 (depuis 09/2022)
- Les dimensions de l'ouverture de l'ouvrage doivent correspondre aux dimensions hors tout de la porte. La porte doit être dimensionnée avec précision et n'offrir aucun point de prise. (WÖM (dimensions d'ouverture murale) max. = DHT (dimensions hors tout) + 10 mm sur tout le pourtour = (LHT[largeur hors tout] + 20) x (HHT [hauteur hors tout] + 10)
- **Montage uniquement derrière l'ouverture et fixation à travers les trous avant de l'huissierie** → pas d'huissierie cornière renforcée, de panneaux ni d'ancrages spéciaux
- Pas d'interrupteurs à clé

Toute divergence par rapport aux prescriptions ci-dessus entraînera l'**expiration de la** caractéristique **RC2**.

**En cas de divergence, il est interdit d'apposer l'autocollant sur le tablier.**

Le montage conformément aux prescriptions doit être documenté par la confirmation d'une entreprise spécialisée à conserver avec la présente lettre et la notice de montage et d'utilisation.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre revendeur Novoferm.

L'équipe Novoferm

Bankverbindungen:  
Commerzbank Duisburg  
IBAN: DE74 3504 0038 0583 3942 00  
BW Bank/LBBW Stuttgart  
IBAN: DE37 6005 0101 7406 5023 87

BIC: COBA DE FF XXX  
BIC: SOLADEST

Novoferm GmbH  
Sitz: Isselburg  
Amtsgericht Coesfeld HRB 7771  
USt-IdNr.: DE 811 152 143  
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Rainer Schackmann, Vorsitzender;  
Dipl.-Kfm. (FH) Jan Hülsmann