



Intelligent Door Solutions

Novoferm GmbH, Feineisenstr. 5, 44339 Dortmund

## Важни документи

### Гаражна секционна врата iso70 с RC2 оборудване

#### Novoferm GmbH

Feineisenstr. 5, 44339 Dortmund  
Telefon: (0231) 8299-500, Telefax: (0231) 8299-502  
Info: 0800-66 86 33 76 (Novoferm)  
E-Mail: [vertrieb@novoferm.com](mailto:vertrieb@novoferm.com)  
Internet: [www.novoferm.com](http://www.novoferm.com)

Моля, вземете под внимание и съхранете!

### Гаражна секционна врата iso70 Премиум плюс със защита от взлом RC2

Вие получихте качествена секционна врата Novoferm с клас защита от взлом RC2 съгласно DIN/TS 18194:2020-07.

С това писмо получавате съответната обозначителна табела, която трябва да бъде закрепена трайно директно в близост до типовата табелка на блата на вратата. Моля, обърнете внимание, етикетът да не бъде неволно отстранен или да стане нечетлив поради външни влияния или мерки за почистване.

Моля, обърнете внимание, че класът на защита RC 2 съгласно DIN/TS 18194 може да бъде постигнат, само ако са спазени следните условия:

- Да е монтирано **задвижване за гаражни врати Novomatic 563 S или Novomatic Speed (N-573S)** (не NovoPort)
- Площта на блата на вратата да е максимално (BRB x BRH) **12 m<sup>2</sup>**
- Най-горната секция е изпълнена без специален вертикален разрез (не е възможно: BRH 2.150 – 2.225 & 2.675)
- Доставените **опорни ъгли** да са монтирани в долната част на касите вляво и вдясно съгласно ръководството
- Да не са правени други отвори в блата на вратата, като:  
варианти на прозорци, аварийно деблокиране, блокиране на вратата вкл. ключалка и ръкохватка и вентилационна решетка
- Монтажът с комплект терморамки е възможен само от версия 2 (от 09/2022 г.)
- Размерът на отвора на сградата трябва да съответства на модулния размер на вратата. Вратата трябва да пасва точно и не се допуска въз основа на монтажната ситуация да има точка за атака.  
(макс. WÖM (размер на отвора на стената) = BRM (модулен размер) + 10 mm по периферията = (BRB [ширина на модулния размер] + 20) x (BRH [височина на модулния размер] + 10)
- **Само монтаж зад отвора и закрепване през предните отвори на касата** → усилена ъглова каса, бленди и специални анкери не се използват
- Да не се използват бутони с ключ

Отклонения от горните предписания водят до **загубване на RC2** характеристиката.

**В случай на отклонения не се допуска стикерът да се поставя на блата на вратата.**

Съответстващият на предписанията монтаж трябва да се документира чрез потвърждение от специализираната фирма и да се съхранява заедно с това писмо и ръководството за монтаж и експлоатация.

При въпроси, се обръщайте с доверие към Вашия Novoferm мобилен консултант.

Вашият екип на Novoferm

Bankverbindungen:  
Commerzbank Duisburg  
IBAN: DE74 3504 0038 0583 3942 00  
BW Bank/LBBW Stuttgart  
IBAN: DE37 6005 0101 7406 5023 87

BIC: COBA DE FF XXX  
BIC: SOLADEST

Novoferm GmbH  
Sitz: Isselburg  
Amtsgericht Coesfeld HRB 7771  
USt-IdNr.: DE 811 152 143  
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Rainer Schackmann, Vorsitzender;  
Dipl.-Kfm. (FH) Jan Hülsmann