



Intelligent Door Solutions

Novoferm GmbH, Feineisenstr. 5, 44339 Dortmund

Documentación importante Puerta de garaje seccional iso70 con protección RC2

Novoferm GmbH

Feineisenstr. 5, 44339 Dortmund
Telefon: (0231) 8299-500, Telefax: (0231) 8299-502
Info: 0800-66 86 33 76 (Novoferm)
E-Mail: vertrieb@novoferm.com
Internet: www.novoferm.com

¡Por favor, observe y conserve esta información!

Puerta de garaje seccional iso70 Premium con protección antiefracción RC2

Muy estimado cliente:

Ha adquirido una puerta seccional de calidad Novoferm con la clase de resistencia antiefracción **RC2** según la norma **DIN/TS 18194:2020-07**.

Con esta carta recibe la correspondiente etiqueta de señalización. Una vez efectuado el montaje tiene que colocar esta etiqueta adhesiva en la puerta, directamente junto a la placa de características. Por favor, procure que no sea posible retirar la etiqueta por descuido ni que pueda quedar inservible por efectos externos o al efectuar la limpieza.

Tenga en cuenta que solo se puede alcanzar la clase de resistencia **RC 2** según la norma **DIN/TS 18194** si se cumplen las condiciones siguientes:

- Está instalado el **accionamiento Novomatic 563 S** (no NovoPort).
- La superficie de la puerta (BRB x BRH) no supera un máximo de **12 m²**.
- La sección superior no incluye ninguna sección de altura especial (no es posible: BRH 2,150 – 2,225 y 2,675)
- Las **escuadras de apuntalamiento** suministradas están montadas a izquierda y derecha en la parte inferior del marco según las instrucciones.
- No se han efectuado otras rupturas en la hoja de la puerta, como: ventanas, desbloques de emergencia, cierre de la puerta con cerradura y manija o rejillas de ventilación
- No es posible el montaje con el set de marcos térmicos (versión 1).
- Las dimensiones de abertura de la obra tiene que corresponderse con las dimensiones modulares de la puerta. La puerta debe ajustarse a medida y no ofrecer ningún punto de ataque por el tipo de montaje; (máx. WÖM (dimensiones de abertura en la pared) = BRM (dimensiones modulares) + 10 mm en todo el perímetro = (BRB [anchura modular] +20) x (BRH [altura modular] +10).
- **Solo montaje empotrado por detrás de la abertura y fijación mediante orificios frontales en el marco** → no se puede utilizar marcos angulares reforzados, protectores y anclajes especiales.
- No utilizar pulsadores de llave.

El incumplimiento de las anteriores especificaciones **anula la propiedad RC2**.

Si no se cumplen todas las condiciones, no se permite colocar la etiqueta adhesiva en la puerta.

El montaje conforme con las especificaciones tiene que estar verificado mediante confirmación por una empresa especializada. Debe conservarse esa verificación junto con este escrito y las instrucciones de

Bankverbindungen:
Commerzbank Duisburg
IBAN: DE74 3504 0038 0583 3942 00
BW Bank/LBBW Stuttgart
IBAN: DE37 6005 0101 7406 5023 87
Vorsitzender;

BIC: COBA DE FF XXX
BIC: SOLADEST

Novoferm GmbH
Sitz: Isselburg
Amtsgericht Coesfeld HRB 7771
USt-IdNr.: DE 811 152 143
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Rainer Schackmann,
Dipl.-Kfm. Thomas Hage; Dipl.-Ing. Dirk Gößling

montaje y de uso.

En caso de duda diríjase con toda confianza a su distribuidor de Novoferm.

Su equipo de Novoferm