



Intelligent Door Solutions

Novoferm GmbH, Feineisenstr. 5, 44339 Dortmund

**Novoferm GmbH**

Feineisenstr. 5, 44339 Dortmund  
Telefon: (0231) 8299-500, Telefax: (0231) 8299-502  
Info: 0800-66 86 33 76 (Novoferm)  
E-Mail: [vertrieb@novoferm.com](mailto:vertrieb@novoferm.com)  
Internet: [www.novoferm.com](http://www.novoferm.com)

**Documents importants**

**Porte sectionnelle de garage iso70 avec équipement RC2**

À lire attentivement et à conserver !

**Porte sectionnelle de garage iso70 Premium Plus avec protection anti-effraction RC2**

Vous avez reçu une porte sectionnelle de qualité Novoferm de la classe de résistance **RC2** conformément à **DIN/TS 18194:2020-07**.

Vous trouverez dans cette lettre la plaque d'identification correspondante, qui devra être posée de manière inamovible sur le tablier à proximité directe de la plaque signalétique après le montage. Veuillez à ce que l'étiquette ne soit pas enlevée par inadvertance ou ne devienne pas illisible suite à des influences extérieures ou à des nettoyages.

Veuillez noter que pour être conformes à la classe de résistance **RC2** selon **DIN/TS 18194**, les portes de garage doivent impérativement remplir les conditions suivantes :

- La **motorisation** de porte de garage **Novomatic 563 S ou Novomatic Speed (N-573S)** a été montée (pas NovoPort).
- La surface maximale du tablier (LHTx HHT) est de **12 m<sup>2</sup>**.
- La section supérieure est exécutée sans découpe pour cause de hauteur spéciale (pas possible : HHT 2 150 à 2 225 et 2 675).
- Les **équerres de support** fournies ont été montées à gauche et à droite dans la partie inférieure de l'habillage conformément aux instructions.
- Des percées supplémentaires n'ont pas été réalisées sur le tablier, notamment : variantes de hublots, déverrouillages d'urgence, verrouillage de porte (serrure et poignée incluses) et grille d'aération.
- Le montage avec kit d'habillage thermique possible uniquement à partir de la version 2 (depuis 09/2022)
- Les dimensions de l'ouverture de l'ouvrage doivent correspondre aux dimensions hors tout de la porte. La porte doit être dimensionnée avec précision et n'offrir aucun point de prise. (WÖM [dimensions d'ouverture murale] max. = DHT [dimensions hors tout] + 10 mm sur tout le pourtour = (LHT[largeur hors tout] + 20) x (HHT [hauteur hors tout] + 10)
- **Montage uniquement derrière l'ouverture et fixation à travers les trous avant de l'habillage** → pas d'habillage cornière renforcée, de panneaux ni d'ancrages spéciaux
- Pas d'interrupteurs à clé

Toute divergence par rapport aux prescriptions ci-dessus entraînera l'**expiration de la** caractéristique **RC2**.

**En cas de divergence, il est interdit d'apposer l'autocollant sur le tablier.**

Le montage conformément aux prescriptions doit être documenté par la confirmation d'une entreprise spécialisée à conserver avec la présente lettre et la notice de montage et d'utilisation.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre revendeur Novoferm.

L'équipe Novoferm

Bankverbindungen:  
Commerzbank Duisburg  
IBAN: DE74 3504 0038 0583 3942 00  
BW Bank/LBBW Stuttgart  
IBAN: DE37 6005 0101 7406 5023 87

BIC: COBA DE FF XXX  
BIC: SOLADEST

Novoferm GmbH  
Sitz: Isselburg  
Amtsgericht Coesfeld HRB 7771  
USt-IdNr.: DE 811 152 143  
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Rainer Schackmann, Vorsitzender;  
Dipl.-Kfm. (FH) Jan Hülsmann